Электрическая схема 1000MT-X